

## PROTOKÓŁ

### kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa

Działając na podstawie Obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1604, ze zm.) Komisja w składzie:

- 1) specjalista ds. BHP Krystian Hasterok
- 2) sekretarz szkoły Katarzyny Migas

dokonała w dniu/dniach\*) 24.08.2022 przeglądu obiektów należących do Szkoły Podstawowej nr 29 w Gliwicach, ul. Staromiejska 24 44-109.  
(adres szkoły/zespołu szkół/przedszkola)

.....

pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów przez uczniów.

#### **Komisja ustaliła, że:**

W pomieszczeniach Szkoły/~~Zespołu Szkół~~/Przedszkola\*), w których będą przebywać uczniowie, nie prowadzi się jakichkolwiek remontów, napraw lub prac instalacyjnych:

.....

(w przypadku prowadzenia prac należy wpisać ich rodzaj, zakres oraz przewidywany termin zakończenia)

.....

.....

Oznakowanie dróg w pobliżu obiektów placówki oświatowej jest odpowiednie, a wszystkie wyjścia z terenu placówki są prowadzone właściwie i odpowiednio zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem uczniów na jezdnię.

Ogrodzenie terenu placówki oświatowej:

– teren jest trwale ogrodzony, a stan ogrodzenia (w tym bram wjazdowych i furtek) nie budzi zastrzeżeń

Nawierzchnia dróg i przejść jest równa od strony głównego wejścia  
Nawierzchnia dróg i przejść wokół drugiego budynku nierówna.

Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie placówki oświatowej:

– wszystkie otwory są zakryte lub trwale zabezpieczone\*),

Oświetlenie terenu placówki oświatowej nie wymaga naprawy

Stan drzewostanu nie zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na terenie placówki oświatowej.

Stan budynku Głównego placówki oświatowej (elewacja, stolarka budowlana, balkony i gzymsy, orynnowanie, kominy, murki, kraty, itp.):

– nie budzi zastrzeżeń<sup>\*)</sup>,

W drugim budynku placówki oświatowej stolarka okienna nieuszczelna.

Oznakowanie wejść oraz kontrola osób wchodzących do budynku placówki oświatowej i opuszczających budynek są odpowiednie.

Drogi ewakuacyjne w budynku placówki są oznaczone wyraźnie i trwale.

Budynek placówki oświatowej jest zaopatrzony w odpowiednie i sprawne środki ochrony przeciwpożarowej, a miejsca rozmieszczenia tych środków są właściwie oznakowane.

W budynku placówki oświatowej znajdują się środki do udzielania pierwszej pomocy.

Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach placówki oświatowej są odpowiednie do charakteru prowadzonych w nich zajęć, a ich stan:

– nie budzi zastrzeżeń

Stan schodów wewnątrz i na zewnątrz budynku placówki oświatowej:

– nie budzi zastrzeżeń

W pomieszczeniach placówki oświatowej jest zapewnione właściwe oświetlenie.

Pomieszczenia placówki oświatowej są właściwie wentylowane.

Pomieszczenia placówki oświatowej umożliwiają utrzymania właściwej temperatury.

Instalacja elektryczna w budynku placówki oświatowej jest sprawna.

Instalacja gazowa w budynku placówki oświatowej jest sprawna.

Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku placówki oświatowej jest sprawna.

W warsztatach, laboratoriach, pracowniach specjalistycznych:

– znajdują się instrukcje i regulaminy określające dopuszczalną liczbę uczniów uczestniczących w zajęciach, zasady pracy oraz sposób postępowania w przypadku awarii lub wypadku,

– znajdują się karty charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych,

– znajdują się apteczki pierwszej pomocy,

– są sprawne zbiorowe środki ochrony przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników szkodliwych dla zdrowia,

– znajdują się niezbędna odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,

– substancje i preparaty chemiczne są przechowywane w pojemnikach z opisem zawierającym - nazwę substancji lub preparatu oraz informacje o potencjalnym niebezpieczeństwie lub szkodliwości dla zdrowia.



## **PROTOKÓŁ**

### **z przeglądu stanu bezpieczeństwa i higieny placu zabaw i terenie znajdującym się wokół**

**Szkoły Podstawowej nr 29 w Gliwicach, ul. Staromiejska 24 44-109.**

W dniu 24.08,2022 przeprowadzono, na podstawie Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1604 z późn. zm.), przegląd stanu bezpieczeństwa i higieny pracy placu zabaw i terenu wokół:  
Szkoły Podstawowej nr 29 w Gliwicach

Przegląd przeprowadził(a): specjalista ds. BHP Krystian Hasterok

w obecności sekretarza szkoły: Katarzyny Migas

W wyniku przeglądu stwierdzono:

Teren wokół SP nr 29 jest właściwie ogrodzony i posiada równą nawierzchnię od strony głównego wejścia. Dookoła drugiego budynku szkolnego teren nierówny.

Wszystkie otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie placówki są zakryte stalowymi pokrywami.

Metalowe i drewniane urządzenia dla zabawy dzieci: są sprawne i utrzymane w dobrym stanie technicznym. Urządzenia te posiadają trwałą, stabilną konstrukcję i są odpowiednio przymocowane do podłoża.

Z użytkowania została wyłączona drabinka sznurowa.

Wszystkie urządzenia (oprócz wyłączonego z użytkowania) dla zabaw dzieci znajdujące się na placu zabaw Szkoły Podstawowej nr 29 w Gliwicach

zapewniają bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Uwagi:

.....  
.....

SPECJALISTA DS. BHP  
Krystian Hasterok

Otrzymują:

- 1) Dyrektor placówki
- 2) a/a